

INSTRUKCJA UŻYCIA

MIESZANIE I APLIKACJA

- Przyspieszacz (brązowy proszek) dodaje się do proszku przed zmieszaniem z aktywatorem.
- Maksymalna dopuszczalna ilość przyspieszacza wynosi 4% wagi danej porcji (łącznie z płynem), tj. 40 kg/tonę.

PRZYGOTOWANIE I SZYBKOŚĆ TĘŻENIA

- Nie trzeba zawsze dodawać maksymalnej dawki przyspieszacza. Należy zawsze spróbować na mniejszej próbce, jaka ilość przyspieszacza będzie najbardziej odpowiednia.
- Im większa ilość przyspieszacza zostanie użyta tym szybsze będzie tężenie.
- Ważne! Po przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej ilości 4%, można nie zdążyć opróżnić wiaderka z wymieszaną masą **BG QUICK**®.

OPAKOWANIA

- Przyspieszacz sprzedaje się w wiaderkach z czerwonym paskiem po 5 kg, 10 kg, 20 kg i 30 kg.

MAGAZYNOWANIE

- Przyspieszacz w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można przechowywać bez ograniczeń czasowych.
- Przyspieszacz przechowywany w napoczętych opakowaniach należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia.
- Przechowywać w suchym miejscu. Mróz nie ma wpływu na jakość przyspieszacza.
- Nie zaleca się przechowywania w miejscu narażonym na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub w pomieszczeniach o temperaturze przekraczającej 30 °C.