

GOCA Roman Biliński
Dane rejestrowe firmy:
ul. Sierakowskiego 26/28/2
PL-51-678 Wrocław
Tel. 501 406 100
e-mail: biuro.goca@wp.pl

Data aktualizacji: 01.09.2011 r.

KARTA TECHNICZNA

BG QUICK® AKTYWATOR

OPIS:

BG QUICK® AKTYWATOR jest to zawieszina Amonu Polifosforanu i premiks cząstek ceramicznych. Stosowany tylko i wyłącznie w połączeniu z proszkiem **BG QUICK®**.

ZASTOSOWANIE:

Służy przeważnie przy remontach w chłodniach, naprawach dróg, autostrad, chodników, posadzek, ramp, peronów, werand, schodów, płaskich dachów, zbiorników przemysłowych, podłoży lotnisk itp.

PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI:

- Usunąć z nawierzchni kurz i zanieczyszczenia – najlepiej czyścić wodą pod ciśnieniem (WAP, Kärcher) / w zimie **do temperatury podłoża (nie powietrza!) - 7°C** 10 – 20% solanką (roztwór soli kuchennej) i przy temperaturach niższych roztworom chlorka wapnia.
- Nazbieraną glinę wybrać najpierw łopatą i czerpakiem murarskim.
- Przedtem usunąć luźne elementy konstrukcji.
- Można usunąć młotem mechanicznym utleniony asfalt z brzegów.
- Nie trzeba ciąć ostrych krawędzi diamentem ani frezować.
- Można nanieść na nawierzchnię wilgotną, ale nie mokrą.
- Wodę z ewentualnych kałuż należy wymieść lub wypompować.
- Śnieg (sypki) wymieść.
- Lód usunąć najpierw mechanicznie, następnie najlepiej solanką i płomieniem palnika gazowego.
- Jeśli by nasypać **BG QUICK®** na warstwę lodu, ten stopi się i zniszczy efekt.

PROPORCJE MIESZANIA:

Stosunek wagowy wynosi 1 kg płynu : 4 kg proszku – z proszkiem MIX DROGOWY WYRÓWNUJĄCY
Stosunek wagowy wynosi 1 kg płynu : 3,7 kg proszku – z proszkiem MIX DROGOWY DROBNOZIARNISTY

CZAS PRZYDATNOŚCI DO NANOSZENIA OD MOMENTU WYMIESZANIA PROSZKU Z PŁYNEM (AKTYWATOREM):

Mieszać maksymalnie 1-2 minut - mieszanie dłuższe niż 2 minuty nie jest wskazane.

CZAS SCHNIĘCIA:

Po nałożeniu **BG QUICKa®** - po 5 minutach można po nim chodzić, po godzinie od nałożenia wytrzyma przejazd opon samochodowych.

ZASADY POSTĘPOWANIA:

BG QUICK® to tworzywo dwuskładnikowe. Małe ilości miesza się ręcznie, większe ilości za pomocą odpowiedniego mieszadła w wiadrze. Do dużych ilości potrzebna jest mieszarka automatyczna (naczynie stoi a poruszają się ramiona mieszające). Przed pierwszym otwarciem wiaderka ze składnikiem proszkowym należy je przewrócić na bok (zamknięte!), i mniej więcej 2 razy otoczyć dookoła, aby wyrównać ewentualne niejednorodności w ziarnistości. Do naczynia odpowiedniej wielkości wsypać z wiaderka Składnik B (proszek) i zalać Składnikiem A (płynem). **BG QUICK®** należy przygotować w pobliżu miejsca, gdzie będzie nakładany. Szybko, ale dokładnie wymieszać na jednolitą masę (1 do 2 minut) i natychmiast nałożyć na miejsce przeznaczenia wyrównując listewką do odpowiedniej grubości. Należy zwrócić uwagę, by wymieszać całą zawartość wiadra, aż do dna – w tym celu należy poruszać mieszadłem pionowo i pod różnymi kątami.

DANE TECHNICZNE:

Baza: płyn

Kolor: zielony

Opakowanie: 40 kg plastikowe pojemniki opatrzone etykietą z kolorowymi paskami

Norma zużycia: 11,5 kg/m² przy grubości warstwy 0,5 cm

Temp. aplikacji: -50°C do +50°C

Składowanie: W oryginalnych zamkniętych pojemnikach można przechowywać bez ograniczeń. Przechowywany w napoczętych pojemnikach należy zużyć w ciągu 1 roku od otwarcia. Przechowywać w suchym miejscu. Mróz nie ma wpływu na jakość **BG QUICKa®**. Nie zaleca się przechowywania w miejscach narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub w pomieszczeniach o temperaturze przekraczającej 30°C.

PRZEPISY BHP:

Podane w Karcie Charakterystyki Mieszaniny Niebezpiecznej dla danego wyrobu.